

附件

2022 年度 10 月份工业企业市级挂牌督办重大事故隐患情况汇总表

序号	单位名称	地址	隐患主要内容	督办单位	完成时间
1	宁波市中奢家具有限公司	海曙区石碶街道求精路 1 号	1、与砂光机连接的风管未设置火花探测报警装置。 2、未制定粉尘清扫制度，作业场所积尘未及时规范清理。 3、涂装调漆间未规范设置可燃气体报警装置。 4、喷漆室电气设备设施未规范设防爆装置。	海曙区应急管理局	2022.12.30
2	宁波市康福特家居科技有限公司	江北区望山路 58 号	1、木粉尘除尘设备未设置泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控爆措施； 2、木粉尘除尘设备未设置火花探测消除装置； 3、木工车间未落实日常点检记录； 4、木工车间未设置粉尘清扫制度及记录。	江北区应急管理局	2022.12.30
3	宁波华一包装有限公司	镇海骆驼 329 国道朝阳段（370 公交车清湖站旁）	1、2 个 15m ³ 天然气储罐安全间距不足，（未做安全评价）； 2、锅炉间电器设施未防爆，线路未使用镀锌管。	镇海区应急管理局	2022.12.30
4	宁波金涛船舶有限责任公司	北仑区柴桥街道后所城东 279 号太狮山岛	1、危化品库缺少场所标识，缺少安全警示标志，缺少危险化学品安全周知卡，库门外缺少静电消除装置，库内缺少可燃气体检测报警装置，缺少相应的联锁排风机，库内缺少危险化学品说明书； 2、气瓶库缺少场所标识，缺少安全警示标志，缺少危险化学品安全周知卡，库门外缺少静电消除装置，库内缺少可燃气体检测报警装置，缺少相应的联锁排风机，缺少乙炔可燃气体检测报警装置； 3、维修现场氧气瓶、乙炔瓶放置在一起，未保持安全间距	北仑区应急管理局	2022.12.30

			距; 4、食堂液化石油气钢瓶存放区缺少可燃气体检测报警装置。		
5	宁波市鄞州咸祥 怡冬木制品厂	鄞州区咸祥镇横山村	木制品加工企业,与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置。	鄞州区应 急管理局	2022.12.30
6	宁波盛达阳光自 动化科技有限公 司	奉化区南山北路 188 号	1、油漆、稀释剂中间库设置在楼梯间不符合《建筑设计防火规范》对疏散楼梯间的要求。 2、未在可能散发可燃气体的油漆、稀释剂中间库安装可燃气体检测报警装置。 3、半封闭喷漆作业场所开口处水平距离 3 米内电气不防爆.	奉化区应 急管理局	2022.12.30
7	余姚市领超电器 厂	余姚市小曹娥镇海塘 南 1 区 28 号	1. 喷漆间、调漆间部分线路不防爆; 2. 液化石油气瓶、油漆、稀释剂未存放在专用仓库。	余姚市应 急管理局	2022.12.30
8	慈溪市晶晶喷漆 厂	慈溪市坎墩街道工业 园区顺和路 177 号	1、喷漆车间、危化品仓库油漆、稀释剂超量储存(约 6 吨); 2、未安装可燃气体浓度检测报警装置; 3、喷漆车间、危化品仓库的电气线路、开关、照明灯具	慈溪市应 急管理局	2022.12.30

			等均未防爆; 4、喷漆车间、危化品仓库出入口未设置静电导除装置; 5、喷漆车间、危化品仓库未设置喷淋洗眼装置; 6、未对危化品储存和使用场所进行安全评价或评估。		
9	宁波华力医用包装有限公司	宁海县桃源街道妙峰路 7 号	1、未对危化品储存和使用场所进行安全评估（评价）。 2、溶剂油仓库不符合安全生产要求，采用卷帘门，未安装可燃气体报警器，超量存放（溶剂油 12 桶，每桶 180kg，共 2160kg）。 3、印刷车间（溶剂油使用场所）电气线路、部分电气设备不符合防火防爆要求，未设置可燃气体报警器。	宁海县应急管理局	2022.12.30
10	宁波欧特传动有限公司	象山县贤庠镇岙里弄工业园	1、打磨作业平台电气设备不符合防爆要求（风机、插座等）; 2、作业现场打磨作业岗位金属粉尘积尘严重，未及时清扫（管道内部、干式除尘器过滤桶、电线管路表面等）。	象山县应急管理局	2022.12.30